


Trousse de réparation pour pièces Kit de réparation de pièces



Roundup

# Parts Repair /







1. Push in tabs on both sides to remove cap.

> Enforcer les daux languettes pour refres le capuchon.

Preside las lempetas en ambos lados para remover la tapa.



2. Replace gasket, check valve & "O" ring. Lubricate o-ring with petroleum jelly then reessemble.

Remplacer le joint d'étancheité, le clapet antiretour et le joint. torique. Lubrifier le joint torique avec de la gelée de pôtrole et réassembles.

Reprotace el empaque, revise la válvuta y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo, luego vuelva a ensamblar.






1. Squeeze tabs that lock barrel and turn counter-clockwise to unlock.

Serrer les languettes qui semoullent la cylindre et tourner dans le sens anthoraire pour diserroy or

Presione las kingcetas que cierran el fubo y gire en sentido antiberano DAYS SERVE



Rempiacer le joint d'étanchéité, la clapet antiretour et le joint torique. Lubrifier le joint forique avec de la gelée de pétrole et réassambler.

Reemplace of empanue, revise la válvula y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo, luego vivolva a emigriphar.




Check We've



1. Squeeze take that lock cap and pull to unlook.

Сопряеваях les origiets qui is bouchon et tirer pour deverrousier.

Perire las pestonas que bloquean la tapa y hylle para desbloquear.



2. Replace gasket, check valve and "0" ring. Lubricate o-ring with petroleum jelly then reassemble.

Remplacer le joint d'étancheté, in clapet antiretour et le joint torique. Lubrifier le joint torique avec de la gelée de petrole et reassembler.

Reemplace el empaque, rovine la válvula y la junta tórica. Lubrique la junta tórica con gel de petróleo. laego vilelva a misamblar




Chieck Views

### Replace Damaged or Worn O-Ring. Lubricate 0-Ring with Petroleum Jelly.

Remplacer le joint torique endommagé du usé. Lubrifier le joint torique à l'aide de gelée de pétrete.

Reemplace al anillo "O" dafiado o desgustado. Lubrique la junta tórica con gel petróleo, luego voetra a ersamtar.



The Fountainhead Group, Inc. 23 Garden Street, New York Miles, NY 13417 FAX (315) 768-4220 / Email: Info@TheFGt.com enny. The containhead Group.com

Roundap, Roundap and Design and Roundap Extended Control and Design are trademarks of Monsanto Technology LLC.

### SPRAYER QUESTIONS? CALL (800)311-9903

¿Preguntas sobre el atomizador? Llame al (800)/311-9903





## ROUND! D.B. Smith Grab



O-Style sprayers




R-Style sprayers



ML-Style sprayers





## SPRAYER QUESTIONS? CALL (800) 311-9903

¿Preguntas sobre el atomizador? Llame al (800) 311-9903 ¿Questions de pulvérisateur? Appel (800) 311-9903



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P6SWarnings.ca.gov

The Fountainhead Group, Inc. 23 Garden Street New York Mills, NY 13417 FAX (315) 768-4220 Email: Info@TheFGI.com www.RoundUpSprayers.com

Roundup, Roundup and Design and Roundup Extended Control and Design are trademarks of Monsanto Technology LLC.